



Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional da Paraíba
Núcleo de Apoio Administrativo

OFÍCIO Nº 31511/2022/NAA - PB/SRE - PB

João Pessoa, 22 de fevereiro de 2022.

A Vossa Senhoria o Senhor
ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUSA
Presidente do CISCO
Rua Vereador Elias Duarte, S/N
CEP: 58540-000 - Sumé/PB.

Assunto: **Solicitação de Recapeamento da Rodovia BR-412/PB**

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50613.002366/2021-16.

Senhor Presidente,

1. Trata-se de solicitação de realização de recuperação asfáltica na BR-412/PB, a qual se encontra com buracos ao longo da rodovia, conforme Ofício 0140/CISCO/2021.
2. Sobre o assunto, cabe informar:
 - 2.1. O segmento de rodovia em questão está coberto pelo Contrato SR/PB 0839/2019, sob responsabilidade do Consórcio Concreta/JPL/EcoPoenix, cujo objeto é a Execução dos serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodoviária, nas Rodovias 110/230/412/PB, mostrados na Tabela 1, abaixo:

BR	UF	INÍCIO	FINAL	km Inicial	km Final	Extensão
110	PB	ENTR BR-412(B)/PB-242/264 (MONTEIRO)	DIV PB/PE	180,9	192,3	11,4
230	PB	ENTR BR-104(B)	ENTR PB-221 (SANTA LUZIA)	152,3	288,8	136,5
412	PB	ENTR BR-230 (FARINHA)	ENTR BR-110(B)/PB-242/264 (MONTEIRO)	0,0	145,7	145,7
Extensão Total:						293,6

Tabela 1

2.2. Tendo em vista a disponibilização recente de recursos da LOA/2022, o cronograma de execução dos serviços de manutenção e conservação rodoviária do referido Contrato foi elaborado e programado.

2.3. O trecho em questão passará por serviços de manutenção de pista nos próximos meses, de modo a restabelecer suas condições de trafegabilidade.

3. Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
MARCUS VINÍCIUS MELO NETO
Superintendente Regional do DNIT/PB



Documento assinado eletronicamente por **Marcus Vinicius Melo Neto, Superintendente Regional no Estado da Paraíba**, em 22/02/2022, às 13:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **10598039** e o código CRC **FB6F4E5A**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50613.002366/2021-16

SEI nº 10598039



MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA



Av. Coronel Estevão D Ávilla Lins, 392
CEP 58.085-010
João Pessoa/PB |